

Erledigt

High Sierra USB Bootet nicht komplett

Beitrag von „Patricksworld“ vom 26. Januar 2018, 00:28

Naja. Die onboard wird kein Problem. Das ist ne HD4600. Da musst du in clover eigentlich nur injekt intel setzen und im besten Fall noch die ig-platform-id. Dann dürfte die ohne zu murren laufen. Aber wie gesagt. Dann müsstest du einmal die Graka ausbauen.

MFG Patrick