

Erledigt

High Sierra USB Bootet nicht komplett

Beitrag von „derHackfan“ vom 26. Januar 2018, 07:05

Die 600 Serie von Nvidia [macht tatsächlich Probleme](#) mit macOS High Sierra, von daher klingt das mit der IGP Grafik nach einem guten Plan, anschließend kann man die GTX 650 noch mal testen. 😁