

Erledigt

macOS High Sierra 10.13.3 (17D47) ist veröffentlicht

Beitrag von „Ka209“ vom 27. Januar 2018, 01:30

Seit update auf 10.13.3 habe ich auf meinem Lenovo folgendes Problem:

der T460s geht einfach aus, beim Wechsel auf dem zweiten Akku.

Akkustand wandert dann wieder auf 100 %.

was ja soweit auch richtig ist auf den Bezug zu 2. Akku, dieses war jedoch vorher nicht so.

EDIT

Akkustand beim zweiten Akku bleibt bei 100 % seit 43 Minuten
auch keine Aktualisierung nach Neustart der Anzeige

Ah ja ich benutze Coconut als Anzeige