

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „nicodimis“ vom 27. Januar 2018, 20:27

Habe das Problem zwar nicht wirklich gelöst aber es funktioniert wieder alles.
Die DSDT von meinem Installationsstick funktioniert.
Alle Ports tun wieder das was sie sollen.

Eine Ursache war evtl. ein falsche SMBOIS.
Hatte 14.2 Macbook Pro statt 14,2 iMac.

Aber dennoch Danke!

Ich versuche mal mein Glück entsprechend der Wiki.