

Erledigt

Mein Hackintosh: ThinkCentre M93p (Typ 10A7)

Beitrag von „walnuss0815“ vom 30. Januar 2018, 20:36

[Zitat von MacPeet](#)

Inject Kext steht bei Dir noch auf Detect, hier kannst Du mal auf Yes stellen.

Okay, werde ich machen. 😊

[Zitat von MacPeet](#)

AppleALC und Lilu liegen in EFI/Clover/kexts/others/ ? Oder wo? Diese sind auch nicht noch extra in S/L/E nochmals installiert?

Nein, diese befinden sich ausschließlich in EFI/EFI/CLOVER/kexts/Other/ .

[Zitat von MacPeet](#)

Sofern Du nicht noch zusätzlich eine DSDT in EFI/Clover/ACPI/patched/ liegen hast sollte es eigentlich gehen.

Der patched Ordner ist, abgesehen von der HD4600+-SSDT-HDMI-HD4600+.aml für DP Audio, leer.

[Zitat von MacPeet](#)

Der Codec_Dump ist völlig klar und es müsste gehen. Wenn der Rechner hier stehen würde hätte er ganz sicher schon perfektes Audio, jedoch so kann ich etwelige Fehler nicht sehen.

Du hast ja geschrieben, dass Du mit dem letzten Release und den verschiedenen LayoutID´s Audio bekommst.

Bei welcher LayoutID funktioniert denn welches Gerät genau?

Das werde ich eben testen. 😊

EDIT:

ID 5:

Geht: KH vorne, Mic vorne, KH hinten, Mic hinten

Geht nicht: interner Speaker, Line-In

ID 7: Nichts erkannt (Obwohl existiert!?)

ID 11:

Geht: KH vorne, KH hinten, Mic hinten

Geht nicht Mic vorne, interner Speaker, Line-In

ID 13:

Geht: KH vorne, KH hinten, Mic hinten

Geht nicht Mic vorne, interner Speaker, Line-In (nicht angezeigt)