

Erledigt

ALC892 kein Sound

Beitrag von „Andy51105“ vom 31. Januar 2018, 19:10

So, ist wieder auf dem alten Stand.

Habe jetzt 0x3 eingetragen und die AppleALC von [@Dr.Stein](#) in EFI/Clover/Kext/Others kopiert. Hat sich aber nichts geändert. Kein Sound.

Ich habe 2X M.2 PCIE SSD's verbaut. Eine für Win10 und eine für OSX.

Was soll ich als nächstes machen? Soll ich die ID's alle mal nacheinander ausprobieren?

EDIT:

Mir ist noch aufgefallen, daß das ganze OS extrem "ruckelig" läuft, sobald ich den Nvidia Webdriver aktiviere. Scrollen in Safari, oder öffnen und schließen von Fenstern. Selbst wenn man etwas schreibt und schnell tippt hängt alles etwas hinterher. Wenn ich den Webdriver deaktiviere, ist die Grafik natürlich besch.... , aber alles läuft flüssig und sofort.