

**Erledigt**

## **Erfahrungsbericht (letzter Post): Installation High Sierra auf Acer V5 573PG**

**Beitrag von „DocWerder“ vom 2. Februar 2018, 23:43**

Hallo liebe Experten,

vielleicht seit ihr nochmal so nett und könnt mir helfen.  
Nach einer geschlagenen Woche rumprobierens und versuchens habe ich es immer noch nicht hinbekommen, dass der AppleBacklightInject.kext funktioniert.

Ich habe :

- \* die SSDT-PNLF nach der Anleitung von RehabMan erstellt,
- \* habe sie mit dem Patch "Rename GFX to IGPU" gepatched
- \* habe mit Xcode den entsprechenden kextsToPatch Eintrag in der config.plist erstellt
- \* habe die SSDT-PNLF in "Sorted Order" eingestellt und wieder rausgenommen
- \* habe jeweils den "sudo kextcache -i /" durchgeführt
- \* habe den kext wahlweise in S/L/E oder L/E oder auf der EFI unter ../Others kopiert.

ALLES, aber wirklich ALLES ohne jedwede Auswirkung. Der Bildschirm bleibt quasi dunkel, bei den Monitoreinstellungen wird kein Slider angezeigt

Was mache ich falsch 

Ich hänge mal sowohl die "ungepatchte" DSDT als auch die gepatched SSDT-PNLF und die config.plist an.

Vielleicht wisst ihr Rat?

DANKE!!!!