

Erledigt

SHUTTLE Barebone XH97V - ALC662 Problem

Beitrag von „MacNick“ vom 4. Februar 2018, 23:06

[Zitat von derHackfan](#)

Keine Ahnung welche Vendor und Device zum ALC662 gehört.

Kann man das noch anders rausbeekommen?

Sagt die Systeminfo was dazu?

Oder soll ich mit dem DPCIManager noch mal ne DSDT erzeugen?

Mit dem Bild meinstest Du sicher, ich soll den PropertyInjector.kext in der EFi installieren und die info.plist so ändern wie Du es angezeigt hast?

Zitat

Ich muss schlafen ...

Das ist OK, wir können ja morgen mal weiterschauen, wenn's Dir recht ist.

Gute Nacht und Danke [@derHackfan](#) auch an [@al6042](#)