

Erledigt

SHUTTLE Barebone XH97V - ALC662 Problem

Beitrag von „MacNick“ vom 5. Februar 2018, 16:56

[Zitat von derHackfan](#)

Na ja, wenn man bedenkt das der PropertyInjector.kext gar nicht für OS X Yosemite gemacht wurde, finde ich es schon bemerkenswert dass da ab und zu Ton kommt.

Nein unter Yos hat er überhaupt keinen Ton ausgespuckt - aber die Installation hat eben auch noch die Sierra-Installation gestört.

Aber egal wie, wir brauchen eben zum Arbeiten auch eine Yos-Installation für alte Programme, die wir gelegentlich immer noch bemühen müssen! Wir können es uns nicht so einfach machen wie Apple, und unserer Kundschaft sagen "Tut uns leid, wir können an unseren alten Arbeiten nichts ändern"

Ist das unter Clover besser zu lösen?