

Erledigt

Handoff beim BCM943602CS Chip

Beitrag von „griven“ vom 5. Februar 2018, 23:19

Nee ich denke der Airdrop und damit der WLAN Teil passt bei Dir noch nicht. Handoff und Airdrop nutzen BT zum Handshake übertragen dann aber über WLAN. Bei mir sieht das im WLAN so aus:



Unter Sierra habe ich dafür folgenden Kext2Patch Eintrag in Clover benutzt:

```
Comment BCM94352-5 GHz
Name AirPortBrcm4360
Find 4183FCFF742C48
Replace 66C7064445EB2B
```

Für HighSierra sieht der Eintrag ein wenig anders aus:

```
Comment BCM94352-5 GHz
Name AirPortBrcmNIC
Find 4183fcff7435488d55d0
Replace 66c7062361eb348d55d0
```

Zum einen ist unter HighSierra ein anderer Treiber für die Karten zuständig und zum anderen haben sich eben auch die zu ersetzenden Teile in dem neuen Treiber verändert...