

Erledigt

Speedstep, Shutdown und Sleep funktionieren nicht.

Beitrag von „Peter_Pan“ vom 6. Februar 2018, 19:03

Ich war/bin der Meinung das die USB 3.0 Ports gehen. Es werden zumindest USB Sticks erkannt. Vielleicht ist das in der DSDT gefixt worden? Da hatte mir schon mal jemand geholfen. Ist schon eine Zeit her.

Mit der cpu hast du natürlich recht. Wieso ich das nicht gesehen habe 

Im Der Zip sind noch Screenshots von Systeminfo/USB sieht für mich aus als würde USB 3.0 erkannt werden.