

Erledigt

Lenovo X220 mit BRCM1046 FRU:60Y3303

Beitrag von „maestroking“ vom 6. Februar 2018, 19:09

Hallo zusammen,

habe mir heute endlich die Bluetooth 4.0 Daughtercard von Lenovo in meinen X220 eingebaut. Damit dieser erkannt wird muss ich den vorhandenen kext / Clover Einträge für die neue Karte ändern/anpassen?

Die genaue Bezeichnung der Karte BRCM1046 mir FRU: 60Y3303

Dank im Voraus

Kann geschlossen werden musste nur die Kexte

BrcmFirmwareData.kext

BrcmNonPatchRAM2.kext

BrcmPatchRAM2.kext

in den other Ordner in Efi einsetzen und dann funktionierte auch Bluetooth.