

Erledigt

Macbook versehentlich mit Clover Boot-SSD gekilled

Beitrag von „ebs“ vom 12. Februar 2018, 10:31

Probier mal den Hardware-Test aus. Dazu das Macbook von Netzteil trennen, aber nach Möglichkeit an das Lan-Kabel anschliessen.

Beim Startknopf sofort Taste D drücken und warten. Wenn das Volume nicht gefunden wird dann startet der Test über das Internet, deshalb das Lan-Kabel. Nach Sprache auswählen Taste T drücken. Ich würde ausführlichen Test auswählen, dauert ein bisschen aber ist aussagekräftiger.

Danach gib mal Bericht was erkannt wird.