

**Erledigt**

## **Macbook versehentlich mit Clover Boot-SSD gekilled**

**Beitrag von „floris“ vom 12. Februar 2018, 17:52**

Ich habe vor einigen Wochen auf ein Macbook mit SATA SSD Clover installiert. MacOS wurde dann nicht gebootet. Habe dann vom USB-Stick gebootet, in Terminal EFI-Partition gemounted den EFI-Ordner gelöscht.

Im Macbook EFI-Ordner ist ein APPLE Ordner, in dem EXTENSIONS mit Firmware.scap und FIRMWARE MBP61\_005A\_00B.scap (10.13.2)

Ein Mac sollte eigentlich mit ausgebaute SSD in einen Zustand kommen, in dem er nach einem Bootvolume fragt.