## **Erledigt** Wie soll ich mein zukünftiges Setup aufbauen? (i5 3470)

## Beitrag von "al6042" vom 12. Februar 2018, 23:13

Hi,

die Hardware sollte untereinander kompatibel sein.

Grundsätzlich sollten sie auch unter HS funktionieren.

Die GT1030 benötigt den sogenannten Nvidia WebDriver, nachdem das macOS installiert wurde.

Die WebDriver der aktuellen macOS High Sierra 10.13.3 (Build Nummern 17D47 und 17D2047) laufen aber furchtbar und sollten durch frühere Versionen der Vorgänger Variante 10.13.2 ersetzt werden.

Aber das würde ich erst in Angriff nehmen, wenn du soweit bist.

Ob der PC zügig laufen wird, hängt davon ab, wieviel du bereit bist zu lernen und eigenständig umzusetzen.

Verbesserungsvorschläge können wir nur geben, wenn du uns sagst wofür du den Hacki einsetzen möchtest.