

**Erledigt**

## **Macbook versehentlich mit Clover Boot-SSD gekilled**

**Beitrag von „agrafx“ vom 15. Februar 2018, 17:14**

die EFI Card ist da, nach nur 4Tagen ;-). Vorgehensweise: Rückwand Macbook entfernen, Akkuanschluss abhebeln, den Mini Chip oberhalb der SSD auf den Sockel setzen, Macbook starten mit Pram Reset, Internet Recovery oder Bootstick. Link zu der Londoner Firma darf ich nicht posten.