

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „andydragon“ vom 18. Februar 2018, 00:54**

Hallo,

kann mir einer aus der Community helfen? Ich habe diverse USB 3.0 Kexts und KextToPatch Sachen ausprobiert und bekomme bei meinem MSI Z97 G43 Gaming Mainboard kein USB 3.0 zum laufen. i.d.R. nutze ich den USB 3.0 Front Anschluss aber auch die Anschlüsse an auf der Rückseite des Gehäuses funktionieren nicht.

Ich nutze derzeit macOS Sierra, da sich HighSierra nicht installieren lässt.