

Erledigt

LAN Karten werden nicht richtig erkannt

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. Februar 2018, 13:45

Hast du schon den Kext RealtekRTL8111.kext anstelle des AppleIntelE10000e.kext getestet?

Die BCM4360 hat doch ein Broadcom Chip. Da hilft der Alteros Kext nicht. Wenn dann eventuell dieser Kext:

[AirportBrcmFixup Patch Sammlung für Broadcom Airport Wi-Fi Karten](#)