


Erledigt

ATI Mobility Radeon HD5650 auf Acer Aspire 7741G

Beitrag von „DerJKM“ vom 24. Februar 2018, 14:57

Danke für den Hinweis, ich habe den Haken gesetzt, hat leider nichts gebracht. Habe noch Lilu und WhateverGreen probiert, damit gibt es keine KernelPanic mehr, er bootet zum Login Screen, nur davon sehe ich nicht viel...



Diese Linien sind dauernd am flackern

EDIT:

Hab es gerade hinbekommen, hatte den Orangutan wieder rausgenommen, den und DualLink 1 brauchst aber. Mit folgender Config läuft's jetzt also:

InjectATI: true

LoadVBios: true

PatchVBios: true

InjectEDID: true

Custom EDID unter Windows ausgelesen und eingetragen

DualLink: 1

Framebuffer: Orangutan

Lilu und WhateverGreen