Erledigt Ozmosis auf GA Z77X-UD5H + Defaults.plist anpassen

Beitrag von "McRudolfo" vom 24. Februar 2018, 20:51

@plasmoctopus

Die Daten für das SMBIOS in deiner defaults.plist sind veraltet.

Aber mal von vorne - hast du nach dem Flashen der neuen Ozmosis-Version.

- 1. Im BIOS die Einstellungen überprüft
- 2. ein NVRAM-Reset gemacht da werden deine in der Defaults.plist gesetzten Einstellungen in den NVRAM geschrieben.

Dabei wäre es günstig, die Daten auf den neuesten Stand zu bringen. Angepasst werden sollte

- BIOSDate
- BIOSVersion
- FirmwareFeatures
- FirmwareFeatureMask

An diese Daten kommst du mit Hilfe des CloverConfigurators, in dem du unter SMBIOS und - in deinem Fall iMac 14,1 - die Daten ausliest. Die hexadezimalen Werte müssen dann noch in dezimale Werte umgewandelt werden. Ich habe dass mal für dich gemacht:

BIOSDate: 08/21/2017

BIOSVersion: IM141.88Z.0123.B00.1708211404

FirmwareFeatures: 3759137079 FirmwareFeatureMask: 4280287039

Damit diese Daten im NVRAM landen ist ein NVRAM-Reset nötig!