

Erledigt

Sony Vaio i5 520M und Macos Sierra ?

Beitrag von „Pozilei“ vom 25. Februar 2018, 18:22

tut es leider auch nicht mit dem GenericUCBXHR.kext!!

Ich habe den GenericUCBXHR.kext bei other reingeschoben

und dann MacBook Pro 6,2 eingestellt oder wäre noch etwas einzustellen ?

Also folgendes, wenn der Vario mit iMac 14,2 eingestellt ist laufen sowohl BT als auch WLAN (USB)

unter Macbook 6.1 laufen weder BT noch WLAN

unter Macbook 6,2 läuft BT und WLAN läuft nicht.

WLAN Stick läuft unter 14,2 weil der Port scheinabr mehr Strom bekommt als bei 6,1 bzw. 6,2 !!!

Hat jemand einen Vorschlag wie ich dem USB Port mehr Strom zuweisen kann bzw. so einstelle, daß er wie unter 14,2 läuft !!

Grüße Pozilei