

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG soll Hackbook werden

Beitrag von „MacPeet“ vom 26. Februar 2018, 17:54

Die KernelPanic wird von Lilu.kext Version 1.1.8 ausgelöst, welche zu alt ist nach Deinem Update.

Im Clover-Boot-Menü beim Starten gibst Du erst einmal den Bootflag -liluoff -alcoff mit, dann kommst Du auch wieder ins System.

Dann tauscht Du Lilu und AppleALC durch die neuen Versionen 1.2.2 aus (sollten im Downloadbereich zu finden sein), dann sollte es beim Starten wieder gehen.

Ferner, Du brauchst an den AppleALC's und Lilu's der Zukunft nix anpassen, wenn Dein Codec dort bereits drin ist. Du nimmst dann nur noch die jeweils neuste Version der beiden Kexte.

Ich hatte vorab auf dem Bild gesehen, Du hast das Device IDT92HD91BXX. Ich wusste gar nicht dass ich da was gepatcht habe. Hab ich? Kann sein oder auch nicht.

Edit:

ja, hab ich tatsächlich, hab's gesehen im anderen Thread. Die Version 2 hat bis dato wohl niemand getestet. Bitte warten, ich mache eine neue Version fertig, denn in diesem Fall ist der Codec noch nicht in den Release's.

Edit2:

booten wie oben beschrieben und dann die Versionen aus dem Anhang versuchen, wieder mit LayoutID 13

Wenn's geht, dann will ich aber genau wissen was geht, d.h. interne Lautsprecher und was passiert beim Stecken der Kopfhörer und was mit den Inputs geht!!!

Ohne genaue Angaben gebe ich den Codec nicht für's Release weiter.