

Erledigt

Sierra Installation auf GA-X79S-UP5-Wifi mit i7-3930K

Beitrag von „griven“ vom 26. Februar 2018, 22:03

Okay Mavericks kann mit XCPM nichts anfangen aber die anderen Haken solltest Du setzen dann geht es auch ohne die NullCPUPowerManagement.kext 😊