

Erledigt

USB und Audio Problem auf GA-Z97NG5

Beitrag von „al6042“ vom 4. März 2018, 22:14

Es sollte eigentlich die USB3.0 Variante mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 GBit/sec angezeigt werden.

Das könnte zum einen an der Port-Limit, aber auch zum anderen an den BIOS-Einstellungen liegen.

Achte im BIOS ob "EHCI Hand-Off" und "XHCI Hand-Off" aktiviert sind.