

Erledigt

Z420 - Xeon E5-1620 - Clover Probleme (vorher Enoch)

Beitrag von „wellini“ vom 5. März 2018, 10:34

Hallo,

bin ein ganzes Stück weiter. Konnte HS laden, allerdings bring er mir zwischendurch @waiting for root device@ ich habe noch eine USB3 Karte eingebaut, wenn ich den Stick dann einfach umstecke bootet er weiter und ich konnte HS laden. Allerdings macht die 550Ti Probleme die flackert nur, habe sie gegen FX1800 getauscht, die läuft oob.

Soweit so gut, nur die gesamten USB anschuesse gehen nicht, . Habe USBinject all eingefügt, jedoch kein erfolg.