


Erledigt

macOS High Sierra, neue Beta- und Public Beta Versionen


Beitrag von „MacGrummel“ vom 6. März 2018, 00:55



Bei mir wollen WLAN und BT am X99er im Moment nicht mehr. Recht nervig, aber eigentlich sind die ja nicht verändert..



Wichtig vor dem Update war dieses Mal: auch bei der Rechnerdefinition gibt es über den Clover Configurator wieder einmal neue Daten für den MacPro6,1:



das BIOS wurde auf den 2.2.2018 gehoben, ist also jetzt "02/02/2018" und entsprechend "MP61.88Z.0122.B00.1802021814", die Board Version wurde da auf die korrekte Version "1.0" gebracht, wo bisher falsch stand "MacPro6,1" und die Firmware Features um eine Nummer auf 0xE80FE137 angehoben. Vor dem Update hat das den Vorteil, dass dann nicht die

entsprechenden Änderungen an der Hackintosh-Version vergeblich versucht werden, wir haben nunmal kein Apple-BIOS auf unseren Rechnern...