

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „dedalus69“ vom 6. März 2018, 14:11

hallo die 4 usb3.0 port sind via Chip vl80x, vorher unter 10.12 mit genericusbxhci hat geklappt
jetz nur kernel Panic