

Erledigt

USB und Audio Problem auf GA-Z97NG5

Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. März 2018, 16:32

Cool! 👍

Das im Systembericht ist nur Kosmetik und kann einfach ignoriert werden. Apple unterscheidet hier nur zwischen dem XHCI und dem EHCI Controller. Alle Ports am XHCI Controller wandern im SysBericht automatisch zu den USB 3.0, egal was für USB Ports sie eigentlich sind. Ein USB 2.0 Port funktioniert am XHCI Controller genauso wie an einem EHCI Controller. Also kein Grund zur Sorge 😊