

Erledigt

Hackintosh braucht mehrere Anläufe bis zum start und schaltet sich manchmal von selbst ab

Beitrag von „spinna“ vom 9. März 2018, 10:24

Ok hat hingehauen, jetzt bootet er von Platte.

Jetzt ist immernoch das Problem mit den Mehrfach Starts,

das heisst wenn ich die Kiste kalt starte dann braucht sie mindestens

3 Versuche aber wenn sie mal an war dann ist es egal wie oft ich aus und an

make oder neustarte es geht immer, kann man da von einem Hardware

Defekt ausgehen?

lg