

Erledigt T430 Sierra Wlan-Problem

Beitrag von „al6042“ vom 9. März 2018, 20:02

Ist eigentlich ganz popelig.

Du startest den Clover Configurator, mountest damit deine versteckte EFI-Partition und lädst dort deine Config.plist aus dem Ordner /EFI/CLOVER/.

Dann gehst du im Menü auf der linken Seite zum Bereich "Kernel and Kext Patches" und nutzt unterhalb des großen Eingabe-Bereichs, auf der linken Seite, das kleine "+"-Symbol um eine neue Zeile in den Eingabebereich hinzuzufügen.

In diese Zeile kopierst du dann folgende Werte in die entsprechenden Felder:

Name	com.apple.driver.AirPort.Atheros40
Find [HEX]	70636931 3638632C 3163
Replace [HEX]	70636938 3038362C 3835
Comment	Change ID to rebranded AR9280

Dann sicherst du die Datei, startest neu und schaust mal was passiert...