

Erledigt

p9x79 installation bricht ab

Beitrag von „Alex“ vom 10. März 2018, 20:44

Vielen Dank für das File. Ich habe es jetzt in mehreren Situationen versucht (mit MultiBeast, UniBeast, Clover v2.4 K, mit -v npci=0x2000) aber bleibt leider bei dem gleichen Ergebnis.

Bei "PCI configuration begin" bleibt er stehen.

Kann man daraus eventuell irgend etwas erkennen? Und welchen Grund hat es, das es nach der Eingabe von npci=0x2000 zu dem oben gezeigten Fehler kommt?

Bitte entschuldige mir die langen Antwortzeiten, ich habe leider beruflich viel zu tun und deshalb derzeit seltener die Zeit mich mit meinem Hackintosh-Projekt zu befassen. Aber ich danke Dir sehr für deine Hilfe.