

Erledigt

## Probleme mit usb 2 und 3

Beitrag von „kuckkuck“ vom 13. März 2018, 14:41

[Zitat von dcpro11](#)

IOWReg Dump als anhang.

Du musst bitte den Guide ganz genau durcharbeiten... Im ersten durchlauf werden HS Ports entfernt. Stehen dann alle unbenutzten in der excludelist machst du einen Neustart und daraufhin sollten im IOReg auch SS Ports erscheinen. Diese testest du dann ebenfalls durch und entfernst alle unbenutzten SS Ports in diesem zweiten Durchgang, die nicht aufleuchten, egal in welchem physischen Port der USB 3.0 Stick steckt.

Es kann gut sein, dass du für ein 200 Series Board das PortLimit ein wenig anheben musst, um alle physisch vorhandenen Ports unterzubringen.