

In Arbeit

XiaoMI 12,5 Zoll (m3 6Y30) mit High Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 14. März 2018, 22:07

Das liegt meines Erachtens am APFS von High Sierra.

Hatte das Thema mit meinen großen Büchsen auch -> Bootzeit von 55 sek.

Bin dann auf HFS+ zurückgegangen und habe wieder Bootzeiten von ca. 15 sek.

Inhalt der Platte per Carbon Copy Cloner auf eine externe USB3.0-Platte mit HFS+ geklont und EFI-Inhalt manuell kopiert.

Davon gebootet und die Prozedur in die andere Richtung wiederholt...