

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. März 2018, 23:32


Nein das ist leider gar nicht gut für diesen Kext.

Ich habe nur den Windows 10 Patch und den GPIO Controller Patch in diese DSDT eingefügt.

Was bedeutet das der Kext den Neustart verursacht.

Schade, aber vielleicht unterstützt die nächste Version des Kextes dein Trackpad.

Mit der gepatchten DSDT aus Post 42 sollte dir zumindest der Name des Trackpads angezeigt werden so in etwa wie bei mir im Bild.



Das wäre dann der erhoffte Erfolg und dann fehlt nur noch GPIO Pinning. 😊

[https://voodooi2c.github.io/#GPIO Pinning/GPIO Pinning](https://voodooi2c.github.io/#GPIO%20Pinning/GPIO%20Pinning)