

Erledigt

i3 4170 PowerManagement XCPM in High Sierra

Beitrag von „mitchde“ vom 22. März 2018, 08:39

Hast du denn die Multiplikator auch im BIOS erhöht? Sonst kann OS X ja nicht höher gehen. War bei meinem i5-3570K so, dass trotz ssdt (mit Turbo angepasst) die CPU nicht OCed wurde. Erst als ich auch im Bios den Grund Multiplikator erhöht habe und die CPU Kern Multis (4,3,2,1 gleichzeitige Last) auch erhöht habe ging der Takt in den OC Bereich. Bin nun aber wieder ohne XCPM unterwegs, nur Clovers P/C States gen(und das Stepping, inkl. OC funzt prima weiter - aber nur wenn im Bios weiter der Multiplikator hochgesetzt ist.