

**Erledigt**

## **Installation ML auf AsRock G31M-GS**

**>>>Fertig<<<**

**Beitrag von „Fab“ vom 27. November 2012, 18:15**

Okay ich habe:

USB Controller - Enabled

USB 2.0 Support - Disabled

USB Legacy Support - OnlyByBios

Bios Gepacht mit der .rom Datei die dabei war

Folgendes Passiert:

meine 2 geteilte Platte angesteckt mit Windows darauf und der vor-Formatierten Mac Partition.

Tastatur wird nicht erkannt und der Stick auch nicht.

Ich hab zusätzlich noch den Bootloader Chinamera 1.11.1 auf der Platte Installiert.

Der Stick wurde mit MyHack gefertigt:

Ich warte noch auf eine oldstyle Tastatur mit so nen runden Ein/Ausgang