

Erledigt

Einmal Blackscreen und Zurück. Eine kleine Reise ins Dunkel mit Gigabyte.

Beitrag von „ductator“ vom 22. März 2018, 15:38

Was die Gigabyte GPU BIOS angeht, die haben eine interne Subversion x, 1x, 2x, etc. Entsprechend sind die Updates auch nur für die Subversion passend, man muss da bei Gigabyte höllisch aufpassen wenn man flasht.

Was das Januar Mainboard BIOS angeht, die Dinger wurden von Intel zurückgepiffen, weil der Microcode fehlerhaft war. Die März Versionen sind mit aktuellstem Microcode von Intel. Nichtsdestotrotz sollte sich da intern glaube ich nichts mehr am BIOS geändert haben. Sind ja schließlich alles F22 BIOS. Insofern komisch, dass das nicht richtig funktioniert. Die OROMs für das LAN sind auch noch die selben.