

Erledigt

## CPU taktet nur zwischen 800/2000/2500

Beitrag von „Peter\_Pan“ vom 23. März 2018, 22:09

Ich habe mir das Logfile von meinem Dell 7240 mal genau angesehen und festgestellt das die CPU nur zwischen 800/2000/2500mhz taktet.

Der Grund wieso ich mir das im Log angesehen habe ist, wenn ich Filme über Netflix gucke dauert es einen kleinen Moment und der Lüfter und die CPU laufen auf Maximum. Braucht das gucken von Filmen so viel Leistung ? 😞

Das Takten zwischen den 3 Werten mag sicherlich ok sein, aber ich bin davon ausgegangen das es bei einem Laptop sicherlich mehrere Taktungen geben sollte oder sehe ich das falsch? Zwecks Stromverbrauch.

Aktuell springt die CPU eigentlich nur zwischen minimalen Stromverbrauch und Maximalen.

Ich habe schon folgendes versucht.

-ohne SSDT und nur mit dem haken bei PluginType

-keine weiteren Einträge oder irgendwelche Haken unter Acpi und mit dem CPUFriend kext inkl dem DataProvider kext.

Dies brachte keine wirkliche Verbesserung.

Aktuell bin ich wieder da wo ich angefangen habe. Siehe Bild. inkl einer SSDT im Patched Ordner.

Diese Einstellungen stammen von einer fertigen Config aus dem Netz

Edit:

Ich habe nun das SMBios von Macbook Air 6,2 zu Macbook Pro 11,1 geändert.

Zur Sicherheit habe ich auch nochmal eine neue SSDT erstellt. Die Config ist wie auf dem Bild zu sehen geblieben.

Ich glaube das es nun etwas besser läuft, da die CPU nun zwischen 800,1400 und ab und zu auf 2000,2600 taktet.

Ich werde mir das die Tage mal auf einem originalen Macbook Air ansehen wie die CPU sich da verhält.