

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 23. März 2018, 19:28

Problem gelöst: Ich hatte in Bootoptions wohl gerade den betreffenden USB-Port excludiert.
Nun läuft Bluetooth auch!