

Erledigt

## ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „crawder“ vom 24. März 2018, 20:36

Hallo Leute,

nachdem ich neu im Forum bin, erstmal ein herzliches servus zusammen.

Habe mir von Intel6600 Ozmosis für mein Mainboard As Rock H170M ITX / AC basteln lassen. Nach dem flashen fuhr der PC ganz normal hoch ins BIOS.

Nun dachte das ich, dass alles vollzogen war und Ozmosis funktioniert. Naja falsch gedacht. Durch verschiedene Versuche, sowohl im BIOS selbst, als auch im Boot-Menu durch entsprechende Tastenkombination (Windows+Alt+P+R) die Funktionalität von Ozmosis zu testen, lief schief. Es gab keine Reaktion auf meine Eingaben.

Nun hat mich Intel6600 gebeten einen entsprechenden Thread zu öffnen, um meine Erfahrungen hier mit der Hackintosh Gemeinde auszutauschen. Außerdem hätte er für mich noch eine zweite Version (incl. DBounce), die er hier reinstellen möchte.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass man nicht ohne weiteres sein BIOS flasht, wenn man keinen entsprechenden USB-Programmer besitzt und wenig Vorkenntnisse hat. (Im Worst-Case ist das Mainboard ansonsten für den ein oder anderen irreparabel)

Jeder trägt sein Risiko selbst.

Grüße