

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „griven“ vom 24. März 2018, 20:59

Beim NVRAM Reset muss man ein wenig aufpassen denn alle 4 Tasten gleichzeitig drücken bringt in den meisten Fällen erstmal gar nichts. Erfahrungsgemäß klappt es am ehesten wenn man alt+cmd drückt und gedrückt hält und anschließend die P+R Taste dazu nimmt so, dass am Ende alle vier Tasten gedrückt sind. Reagiert der Rechner dabei nicht damit das sich der Bildschirm erst Rot dann Orange und schließlich grün färbt und neu startet ist OZ als Plattformtreiber nicht aktiv. Man kann aber auch noch auf andere Art und weise testen ob OZ überhaupt aktiv ist dazu direkt nach dem einschalten die ESC Taste immer wieder drücken (hämmern) wenn der Bildschirm sich in dem Fall einmal komplett rot färbt und der Rechner anschließend normal weiter macht ist OZ aktiv aber durch den Hotkey deaktiviert.