

Erledigt

ASRock H170M ITX / AC - Ozmosis geflasht, kein Effekt

Beitrag von „Raptortosh“ vom 25. März 2018, 12:26

Entferne die Bios Datei mal vom Stick.