

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG soll Hackbook werden

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 26. März 2018, 05:59

Guten Morgen alle zusammen,

dass aktuelle Ostergeschäft kostet mich bereits jeden Nerv...

Es ist die ID13 die injected werden muss. MacPeet hatte sich darum gekümmert das mein Audio Codec seit dem dem letzten AppleALC Update ebenfalls unterstützt wird.

Sleep & Wake funktioniert, Backlight klappt,
für WLAN habe ich mir eine neue WLAN Karte gekauft, wie gesagt, ich habe sporadisch das Boot-Problem, dass dann einfach mal gar nichts geht. Da habe ich bis jetzt allerdings noch nicht herausgefunden woran das liegt.

Ich habe mir zusätzlich eine neue WLAN Karte organisiert, die sich leider ebenfalls vehement weigert zu arbeiten. Ist ne Broadcom BCM43224 ohne Bluetooth.

Hatte bereits den Thread: [AirportBrcmFixup Patch Sammlung für Broadcom Airport Wi-Fi Karten](#)

ausprobiert, allerdings ohne Ergebnis... Er zeigt mir im DPCI Manager die Karte an, allerdings bekomme ich diese nicht als Airport Karte aktiviert.

Will sich jemand da mal mit mir dran setzen?