

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. März 2018, 18:28

Die Portnummern müssen so vergeben werden, wie diese auch im IORegExplorer unter XHC angezeigt werden, wenn "IOACPIPlane" ausgewählt ist. Zusätzlich musst du dann noch in der config.plist IOPCIPrimaryMatch so eintragen (vendor-id und device-id), dass dies zu deinem XHCI-Controller passt. Und port-count muss der Portnummer des letzten Ports entsprechen, nicht der Anzahl der aktiven Ports. 255 für die internen Ports passt. Wenn du nicht weiterkommst, kannst du auch gerne mal einen IOReg-Dump hochladen.