

Erledigt

hp envy x360 erstes booten

Beitrag von „al6042“ vom 29. März 2018, 22:36

Die interne Intel WLAN-Karte wird von macOS nicht unterstützt.

Entweder tauscht du diese gegen eine funktionierende aus oder organisierst dir den erwähnten WLAN USB-Stick.