

Erledigt

Fehlermeldung apfs_vfsop_sync:2928 seit Installation von Mac OS High Sierra 10.13

Beitrag von „al6042“ vom 2. April 2018, 22:30

Ich habe die 960 EVO in allen drei Systemen und dort werden sie nativ unterstützt, ohne am SMBIOS was zu verbiegen.

Im MBP ist NVMe zwar mit anderem Namen, aber den gleichen Vendor-/Device-IDs vertreten.