## MSI GT 710 2GBVRAM Installieren HILFE ;(

## Beitrag von "Ephixa" vom 3. April 2018, 18:55

Habe das so gemacht wie Ihr das geschrieben habt. Jetzt erkennt der Hack meine Platte mit macOS nicht mehr so wie meinen bootstick. Folgendes Bild kommt was ich im Anhang habe. Habe es auch per HDMI angesteckt und umgeschaltet auf die externe Grafikkarte.

EDIT:

habe es jetzt alles abgesteckt und dann nur mit dem Stick gestartet. Jetzt wird mein Stick erkannt und installiere es neu. Habe die Vermutung das es wegen dem neuem Festplattenformat. Melde mich nach der Installation.

Habe das System jetzt 5 mal neuinstalliert. Auf der SSD will es einfach nicht mehr klappen. Habe dann ein altes System von macOS 10.13 (17A405) auf einer HDD eingesteckt, da hat es auf Anhieb mit dem booten geklappt und die Grafikkarte wurde ohne Probleme erkannt ohne was einzustellen. Kann es sein, dass es Probleme mit SSD gibt? Bitte um Hilfe