

Erledigt

i5 3470 mit HD2500 oder GT630 auf Sierra 10.12.6 möglich?

Beitrag von „higgibaby“ vom 3. April 2018, 21:33

Hallo Ihrs!

So ich habe den heutigen Abend bis jetzt damit verbracht den i3 mit einem macOS zu bestücken!

Keine Variante war von erfolgreich! Jedes mal ist beim ersten Ladebalken im Bereich des letzten Zentimeters Schluss!

Keine Ahnung; bei der nun zuletzt verwendeten Methode über Clover habe ich auch noch mal alle "Zahnradoptionen", die mir sinnig erschienen durchgetestet. Die Kexts für die jeweiligen Geräte habe ich unter "others" gepackt. Ebenso die allgemeine Fake, die Fake und die Kext für die 4400 und die Kext für die Netzwerkkarte. Da ich das über USB2 mache, habe ich erst mal den USB3-Kext außen vor gelassen! Das BIOS habe ich in der letzten Version wieder hergestellt!

Wenn keiner von euch noch eine Idee hat ...

... ich mache jetzt erst mal für heute Abend Schluss!

@ und Intel6600! Noch mal fettes danke für Deine Mühe!