

Erledigt

10.13.4 - GTX980Ti Blackscreen Probleme nach Installation

Beitrag von „al6042“ vom 5. April 2018, 22:19

Für den WebDriver gilt ab Sierra:

nicht mehr "nvda_drv=1" in "Boot", sondern "NvidiaWeb" in "System Parameters" nutzen... 😊

HDMI muss auch funktionieren...

Hatte den mit meinen vorherigen Monitoren andauernd im Einsatz, nur eben nicht unter HS.