

Erledigt

10.13.4 - GTX980Ti Blackscreen Probleme nach Installation

Beitrag von „macmac512“ vom 5. April 2018, 22:47

[@al6042](#) : Habe jetzt mal nvda_drv=1 rausgenommen. Startet "natürlich" immer noch. Allerdings vorerst nur per DVI. Nachdem ich dann einmal jetzt den HDMI im Betrieb angesteckt habe, schafft er es auch per HDMI zu booten.

Habe jetzt vorsichtshalber mal den nvram gelöscht und hoffe es bleibt dabei, dass er problemlos startet. 😊

Danke euch beiden nochmals für die Tipps und Hilfe! 😊



Edit: Haken für erledigt gesetzt. 😊